

# Rénovation du narthex de l'église saint Augustin





Saint-Augustin

**Année de construction : 1968**  
**Fermeture du narthex : 1984**



# Saint-Augustin



**Le narthex est une structure vieillissante  
présentant de nombreux défauts**





**Structures métalliques délabrées  
(rouille, perforations...)**





**Structures bois n'assurant plus  
l'étanchéité**






**Structures bois n'assurant  
plus la sécurité**




**Peintures intérieures et extérieures à refaire**

**Le projet :**

- ✓ remplacement à l'identique des structures métalliques actuelles
- ✓ remplacement des parties en bois actuelles par des menuiseries métalliques







**Le projet : recul de la  
façade vitrée du narthex au  
niveau de la dalle d'origine**

**Coût de cette restauration :**  
**200 000 €**

**Début des travaux :**  
**Janvier 2024**